Kloster Falkenhagen

Vorholzstück ausgebrochen

Sanierung Sparrenfußpunkt

durchgeführte Ingenieurleistungen:

- **Bestandsaufnahme**
- **Schadenskartierung**
- **Ausführungsentwurf Dämm-Maßnahme (2 Varianten - innen)**
- **Bauphysikalische Nachweise, Feuchtesimulationsberechnung (WUFI Pro)**
- **Statische Überprüfung der Dachkonstruktion, Sanierungsvorschlag**
- **Angebotsprüfung, Vergabevorbereitung**
- **technische Bauüberwachung**



Entwurf Innendämmung Fassadenschnitt



Entwurf Dämmung Geschossdecke



Entwurf Innendämmung Horizontalschnitt





Entwurf Fenster Detailanschluß